



## INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/06/2017

Comisionado	ROBERTO GARCÍA MACÍAS		
Puesto	ADMVO. TEC. ESP.	No. de empleado	0091718
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	3 de mayo

### Comisión desempeñada

Se acudió a los planteles Conalep Azcapotzalco, con el objeto de verificar la puesta en marcha y capacitación del equipo denominado Equipo de alineación (Alineadora computarizada).

### Actividades realizadas

En conjunto con el Jefe de Talleres y Laboratorios se procedió a verificar el proceso de puesta en operación del equipo por parte de personal técnico de la empresa proveedora del equipo la cual no terminó de poner en marcha el equipo ya que al estar haciendo pruebas de operación y manejo del equipo algunos componentes no funcionaron adecuadamente.

### Conclusiones y resultados obtenidos

Se acordó con personal de la empresa proveedora del equipo que cambiarían las partes y componentes necesarios para poner en marcha el Equipo de Alineación y se reagendará una nueva fecha en que se revisará la puesta en operación de este equipo para posteriormente proporcionar el servicio de capacitación al personal del plantel y este equipo puede ser utilizado de manera adecuada.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

Roberto Gracia Macías

Administrativo Técnico Especialista

Arq. José Juan Valenzuela Córdova

Subcoordinador de Programación de Equipo



## INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/06/2017

Comisionado	ROBERTO GARCÍA MACÍAS		
Puesto	ADMVO. TEC. ESP.	No. de empleado	0091718
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	12 de mayo

### Comisión desempeñada

Se acudió a los planteles Conalep Azcapotzalco, con el objeto de verificar la capacitación del equipo denominado Equipo de alineación (Alineadora computarizada).

### Actividades realizadas

En conjunto con el Jefe de Talleres y Laboratorios se procedió a verificar el curso de capacitación que fue impartido por personal técnico de la empresa proveedora, el cual llevo a cabo el curso realizando las siguientes actividades:

### Conclusiones y resultados obtenidos

Se procedio a identificar las partes que integran el equipo, se revisaron las partes mecánicas, eléctricas e instalaciones neumáticas, así como el equipo de cómputo y sensores con el que funciona el equipo de alineación; se realizó una explicación detallada de uso, manejo y cuidado del software con el que opera este equipo, se instruyó al personal del plantel del mantenimiento preventivo del elevador de la rampa de alineación y se realizaron dos prácticas del proceso de alineación con vehículos reales.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

Roberto Gracia Macías

Administrativo Técnico Especialista

Arq. José Juan Valenzuela Córdova

Subcoordinador de Programación de Equipo