

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/06/2017

| | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| Comisionado | Ricardo Castañeda Cruz | | |
| Puesto | Tutor Escolar | No. de empleado | 0263669 |
| Lugar de comisión | CIUDAD DE MÉXICO | Periodo | DEL 8 al 10 de junio de 2017 |

Comisión desempeñada

Asistir al plantel Magdalena Contreras para realizar revisión, instalación y mantenimiento de las instalaciones electricas del plantel

Actividades realizadas

Asistir al plantel Magdalena Contreras para realizar revisión, instalación y mantenimiento de las instalaciones electricas del plantel

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizo la revisión e instalación de material eléctrico dentro del plantel, el cual quedo funcionando correctamente.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"




Ricardo Castañeda Cruz

Luis Enrique Caldelas Garatachia

Tutor Escolar

Subjefe Técnico Especialista