



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/06/2017

Comisionado	Luis Enrique Caldelas Garatachía		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0269142
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	del 8 al 10 de junio de 2017

Comisión desempeñada

Asistir al plantel Magdalena Contreras para realizar revisión, instalación y mantenimiento de las instalaciones electricas del plantel



Actividades realizadas

Asistir al plantel Magdalena Contreras para realizar revisión, instalación y mantenimiento de las instalaciones electricas del plantel

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizo la revisión e instalación de material electrico dentro del plantel, el cual quedo funcionando correctamente.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
Luis Enrique Caldelas Garatachía	Reyna Patricia Salazar Salazar
Subjefe Técnico Especialista	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento