



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 03/07/2017

|                   |                      |                 |                        |
|-------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| Comisionado       | JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ |                 |                        |
| Puesto            | JEFE DE PROYECTO     | No. de empleado | 0054441                |
| Lugar de comisión |                      | Periodo         | 20 al 23 junio de 2017 |

#### Comisión desempeñada

Para llevar a cabo la supervisión de obra del contrato DIA-003-2017, para el levantamiento de números generadores de obra en los planteles Conalep Oaxaca y Juchitán, consistente en mantenimiento a inmuebles e instalaciones en el plantel Oaxaca Juchitán.



#### Actividades realizadas

Estando presentes: Estando presente el superintendente de obra de la empresa Construcciones LEOYAM, S.A. de C.V., la C. Ing. Zulma Kateryna Pérez Enciso de obra la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, el Ing. Joel Rodríguez Pérez con cargo de , residente de supervisión; se llevó a cabo la revisión de los trabajos conciderados en el contrato DIA-003-2017, para verificar sus avances de obra de los planteles Oaxaca los trabajos tenian un avance del 99 %, así mismo se realizaron el levantamiento de las volumetrías ejecutadas y sus alcances para Juchitán , se verificaron los volúmenes y alcances de obra, así mismo se revisaron las volumetrías ejecutadas para efecto de que la empresa presente sus números generadores para su revisión y aprobación

#### Conclusiones y resultados obtenidos

Del plantel Juchitán, oax. quedaba pendiente la colocacion de las llaves del lavabo y limpieza y retiro de materiales sobrantes de la empresa, para juchitan hacia falta la terminacion del azulejo en muros, pisos, instalaciones electricas, terminar de forrar meseta, mamparas puertas y canceleri, haci como la colocaon de accesorios en instalaciones hidraulicas en los servicios sanitarios hombres en sanitarios mujeres, faltaba mamparas puertas espejo y canceleria y pintura.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA   | JOEL RODRIGUEZ PEREZ  |
| subcoordinador de programacion de equipo  | jefe de proyecto  |