



## INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 06/07/2017

Comisionado	JAVIER VILCHIS GUTIERREZ		
Puesto	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0119632
Lugar de comisión	OAXACA	Periodo	del 19 al 25 de junio de 2017

### Comisión desempeñada

Presentarse en los 6 planteles de Oaxaca y a la RECO para levantamiento de las condiciones de las instalaciones electricas y sus sub-estaciones así como de los transformadores eléctricos.

### Actividades realizadas

Presentarse en los 6 planteles de Oaxaca y a la RECO para levantamiento de las condiciones de las instalaciones electricas y sus sub-estaciones así como de los transformadores eléctricos.

### Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizan los levantamientos para así poder generar las fichas técnicas correspondientes.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JAVIER VILCHIS GUTIERREZ

SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

MTRO. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES