

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 04/09/2017



Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	01 de septiembre de 2017

Comisión desempeñada
Supervisión de obra de los trabajos en el plantel Venustiano Carranza II correspondiente al contrato DIA-006-2017. Recepción de obra en el plantel Iztacalco I de los trabajos ejecutados del contrato DIA-004-2017.

Actividades realizadas
Se realizó la supervisión de obra de los trabajos en el plantel Venustiano Carranza II correspondiente al contrato DIA-006-2017. por otra parte se realizó la recepción de obra en el plantel Iztacalco I de los trabajos ejecutados del contrato DIA-004-2017.

Conclusiones y resultados obtenidos
al realizar la supervisión de obra de los trabajos en el plantel Venustiano Carranza II se verificaron los trabajos ejecutados y al respecto se dieron indicaciones al contratista. Al asistir al plantel Iztacalco I se realizó una verificación de los alcances totales de los trabajos y se procedió a la recepción de obra del contrato DIA-004-2017 concerniente a este plantel.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	M.A.E.P. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
JEFE DE PROYECTO	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES