

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/09/2017

Comisionado	MOISES SANTIAGO PINEDA		
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de empleado	0021735
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	11 de septiembre 2017

Comisión desempeñada

SE ASISTIÓ AL PLANTEL CONALEP MAGDALENA CONTRERAS CON EL OBJETO DE FORMALIZAR EL ACTA DE ENTERGA RECEPCION DEL CONTRATO DIA-005-2017 EN EL PLANTEL CONALEP MAGDALENA CONTRERAS, Y SE REALIZO LA INSPECCION DE LOS EDIFICIOS PARA LA ELABORACION DE DICTAMEN VISUAL DE LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL PLANTEL CONALEP IZTAPALAPA IV.

Actividades realizadas

SE ACUDIO AL PLANTEL MAGDALENA CONTRERAS PARA LA VERIFICACION DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, POR LO QUE SE VERIFICO QUE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DIA-005-2017 Y CONVENIO RESPECTIVO SE HAN CONCLUIDO, NO OBSTANTE EL DICTAMEN NO ESTA DEBIDAMENTE SIGNADO POR LA UNIDAD VERIFICADORA, POR LO QUE SE POSPONE LA ENTREGA; ASIMISMO SE REALIZO LA INSPECCION VISUAL DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL PLANTEL CONALEP IZTAPALAPA IV, PARA LA ELABORACION DE DICTAMEN.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE VERIFICO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DIA-005-2017 Y SE POSPUSO LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS PARA CONTAR CON LA DOCUMENTACION QUE AVALA LAS CONDICIONES DE LA INSTALACION DE GAS DEL PLANTEL CONALEP MAGDALENA CONTRERAS. Y SE OBTUVO INFORMACION PARA LA ELABORACION DEL DICATMEN DE LAS CONDICIONES DE LAS ESTRUCTURAS QUE CONFORMAN EL PLANTEL CONALEP IZTAPALAPA IV.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



MOISES SANTIAGO PINEDA
JEFE DE DEPARTAMENTO



ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO