



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 10/10/2017



Comisionado	MOISES SANTIAGO PINEDA		
Puesto	JEFE DE DEPARTAMENTO	No. de empleado	0210735
Lugar de comisión	OAXACA, OAXACA	Periodo	5 AL 8 DE octubre

Comisión desempeñada
SE ASISTIÓ AL PLANTEL CONALEP OAXACA CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DIA-AP01C-PO-01-FO17 RELATIVO A "SERVICIO DE VISITA DE INSPECCION Y DICTAMEN SOBRE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE PLANTELES CONALEP EN OAXACA"

Actividades realizadas
EN COORDINACIÓN CON EL DRÓ DESIGNADO POR EL PROVEEDOR, SE REALIZO LA REVISION DE LAS EDIFICACIONES QUE CONFORMAN EL PLANTEL CONALEP OAXACA, DE LO ANTERIOR SE FUERON RALIZANDO LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS Y EL ARCHIVO FOTOGRAFICO QUE LAS RESPALDARA.

Conclusiones y resultados obtenidos
DERIVADO DE LA REVISION REALIZADA POR EL DIRECTOR RESPONZABLE DE OBRA (DRO), DESIGNADO POR EL PROVEEDOR, ESTE REALIZARA DICTAMEN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL, PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE SER OCUPADOS LOS EDIFICIOS O LO CONDUCENTE.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
MOISES SANTIAGO PINEDA	ARQ. REYNA PATRICIA SÁLAZAR SALAZAR
JEFE DE DEPARTAMENTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO