

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 19/10/2017

Comisionado	Luis Enrique Caldelas Garatachia		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0269142
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	7 Y 8 DE OCTUBRE 2017

Comisión desempeñada

SE ASISTIO A LOS PLANTELES IZTACALCO I, AZCAPOTZALCO Y OFICINAS NACIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS

Actividades realizadas


SE ASISTIO A LOS PLANTELES IZTACALCO I, AZCAPOTZALCO Y OFICINAS NACIONALES PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS

Conclusiones y resultados obtenidos

SE REALIZO CON ÉXITO LA SUPERVISIÓN.

FISCALIZADO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



Luis Enrique Caldelas Garatachia

Subjefe Técnico Especialista



Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar

Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento