



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/10/2017

Comisionado	JAVIER VILCHIS GUTIERREZ		
Puesto	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0120951
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	7 Y 8 DE OCTUBRE 2017

Comisión desempeñada

ASISTIR A LOS PLANTELES AZCAPOTZALCO E IZTACALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES

Actividades realizadas

ASISTIR A LOS PLANTELES AZCAPOTZALCO E IZTACALCODE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES

Conclusiones y resultados obtenidos

SE SUPERVISO CON ÉXITO LOS PLANTELES AZCAPOTZALCO E IZTACALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JAVIER VILCHIS GUTIERREZ
SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

M. A. E. E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
DIRECTOR