



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/08/2017

Comisionado	JAVIER VILCHIS GUTIERREZ		
Puesto	Subjefe Técnico Especialista	No. de empleado	0119632
Lugar de comisión	HUAJUAPAN DE LEON Y CDMX	Periodo	DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2017

Comisión desempeñada

REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS A SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS EN LOS PLANTELES DE HUAJUAPAN DE LEON, GRAL. ANTONIO DE LEON, EN OAXACA Y PLANTEL TLAHUAC Y XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MEXICO



Actividades realizadas

REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS A SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS EN LOS PLANTELES DE HUAJUAPAN DE LEON, GRAL. ANTONIO DE LEON, EN OAXACA Y PLANTEL TLAHUAC Y XOCHIMILCO EN LA CIUDAD DE MEXICO

Conclusiones y resultados obtenidos

SE REALIZO CON ÉXITO LA SUPERVISIÓN EN LOS PLANTELES ANTES MENCIONADOS

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

 JAVIER VILCHIS GUTIERREZ Subjefe Técnico Especialista	 Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento
---	--