



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/11/2017

Comisionado	LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA		
Puesto	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0269142
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	22 DE NOVIEMBRE 2017

Comisión desempeñada

SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS A SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE LOS PLANTELES SANTA FE E IZTAPALAPA V EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Actividades realizadas

SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS A SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE LOS PLANTELES SANTA FE E IZTAPALAPA V EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Conclusiones y resultados obtenidos

SUPERVISIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS A SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR ELÉCTRICO DE LOS PLANTELES SANTA FE E IZTAPALAPA V EN LA CIUDAD DE MÉXICO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA

M. A. E. E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ

SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

DIRECTOR