

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 07/12/2017

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	05/12/2017

Comisión desempeñada

VERIFICACION DE INSTALACION DE TANQUE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL EN EL PLANTEL CONALEP IZTACALCO I, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Actividades realizadas

- LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ PARTIENDO DE LOS ESCURRIMIENTOS DE LA LOSA DEL EDIFICIO 2.
- EN EL ESTACIONAMIENTO DE ACCESO SE ENCUENTRA UN TANQUE DE APROXIMADAMENTE 10,000 LTS.;
- AL LADO DEL EDIFICIO 2 SE HABILITO UNA LOSA DE CONCRETO A NIVEL DE PISO, PARA UBICAR EL TANQUE CAPTADOR;
- EN EL EXTREMO NORTE DE LA LOSA DEL EDIFICIO 2, SE COLOCO UNA CANALON DE PVC. EN EL EXTREMO SUR DE LA LOSA AUN NO SE HA COLOCADO CANALON.
- DURANTE LA REALIZACION DE LA VISITA NO SE ENCONTRO PERSONAL ENCARGADO O TRABAJADORES LABORANDO.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE LEVANTO MINUTA, DE LA INFORMACION QUE SE CONCENTRARA PARA UN INFORME, Y CONTINUARA CON EL SEGUIMIENTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	M.A.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
JEFE DE PROYECTO	DIRECTOR