



## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2017

Nombre del comisionado: L	RICARDO CASTAÑEDA CRUZ
Unidad Administrativa: 7091	Puesto: TUTOR ESCOLAR
Lugar de comisión: CDMX DEL 15 DE FEBRERO DE 2017	

Comisión desempeñada: ASISTIR AL PLANTEL SECOFI PARA DESCUBRIR LOS PROBLEMAS QUE ORIGINAN LA FATA DE ENERGIA ELECTRICA

Actividades realizadas: ASISTIR AL PLANTEL SECOFI PARA DESCUBRIR LOS PROBLEMAS QUE ORIGINAN LA FATA DE ENERGIA ELECTRICA

Conclusiones y resultados obtenidos: SE ENCONTRARON LAS FALLAS DE DONDE SE PROVOCA LA FALTA DE ENERGIA LLEGANDO A CONCLUIR DE QUE ERA NECESARIO COMPRAR NUEVO MATERIAL PARA REINICIARLA POR LO QUE UNA VEZ QUE SE TENGA EL MATERIAL SE NECESITARA ASISTIR NUEVAMENTE

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

RICARDO CASTAÑEDA CRUZ

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERARQUICO DEL COMISIONADO