



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 13/04/2018

Comisionado	LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA		
Puesto	SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA	No. de empleado	0269142
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	24 DE MARZO 2018

Comisión desempeñada

ASISTIR A PLANTEL MÉXICO - CANADA PARA SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Actividades realizadas

SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PLANTEL MÉXICO - CANADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CONCLUYO SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL PLANTEL MÉXICO - CANADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO DEJANDO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EL PLANTEL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

SUBJEFE TECNICO ESPECIALISTA

COORDINADORA