



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 27/04/2018

Comisionado	JOEL RODRIGUEZ PEREZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0054441
Lugar de comisión	CD DE MEXICO	Periodo	25 de abril DE 2018

Comisión desempeñada

PARA VERIFICAR Y APOYAR EN LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SINIESTRO POR EL SISMO OCURRIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL PLANTEL CONALEP VALLE DE ARAGÓN.

Actividades realizadas

Reunidos en las instalaciones del plantel Conalep valle de Aragón, ubicado en av. Miguel alemán Valdez numero 117 a colonia el Chamizal Ecatepec Edo México c.p 55270, por parte del plantel, Lic. Miguel ángel García Núñez, director del plantel, Lic. Pedro vega Landeros con cargo de jefe de talleres y laboratorios, por parte de Oficinas Nacionales del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica la Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar con cargo de coordinadora, Ing. Joel Rodríguez Pérez, con cargo de jefe de proyecto, el C. Roberto García Macías con cargo de administrativo técnico y la Lic. Gabriela Veles Silva adscritos a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, por la Aseguradora TECPA el Ing. Arturo López Alvarado con cargo de ajustadores de seguros • Loss Adjusters • Versicherungssachverständige.

Conclusiones y resultados obtenidos

La Dirección del Colegio del Conalep del estado de México acordó realizar un dictamen estructural a las áreas asignadas probables para su rehabilitación, una vez obtenido el dictamen estructural será remitido al ajustador, acompañado con el catálogo de conceptos y volumetrías, para determinar el proceso a seguir. se elaboro minuta de trabajo.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JOEL RODRIGUEZ PEREZ

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

JEFE DE PROYECTO

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO