



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/08/2018

Comisionado	JOEL RODRIGUEZ PEREZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0054441
Lugar de comisión	CD DE MEXICO	Periodo	14 DE AGOSTO DE 2018

Comisión desempeñada

SE ASISTIO AL PLANTEL IZTAPALAP V

Actividades realizadas

Reunidos en las instalaciones del plantel personal administrativo y de la uod llevándose a cabo la revisión y verificación de las condiciones que presenta la cisterna del plantel con capacidad de 33 mil litros, durante su revisión se observa que el agua llega contaminada al plantel, y la cisterna presenta fisuras por lo que esto ocasiona que haya fuga del agua, se pudo observar que la cisterna tiene tres cámaras de compartimiento y una profundidad de 1.28 mts de alto y están conectadas entre si, por lo que su reparación seria costosa y se aseguraría que su reparación quedara al 100% y con la incertidumbre que cuando llegue a temblar está presente nuevamente el problema, por lo que se sugiere se suministren tres tanques de rotóplas con capacidad de 10 mil litros cada uno.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE HIZO MINUTA DE TRABAJO.



"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JOEL RODRIGUEZ PEREZ
JEFE DE PROYECTO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO