



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 21/11/2018

Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México	Periodo	15 y 16 de noviembre de 2018

Comisión desempeñada

Supervisión y seguimiento de obras en los planteles Coyoacán, Iztacalco I, Aragón, Gustavo A. Madero I y Venustiano Carranza I del contrato DIA-006-2018.

Actividades realizadas

Se realizó la supervisión y seguimiento de obras de los trabajos en los planteles antes mencionados, Se verificó el retiro de la totalidad de materiales sobrantes y se liberó el acta en el plantel Aragón; se verificó la reposición de focos y se entregaron los trabajos en el plantel Coyoacan; se verificó el retiro del material sobrante y se entregaron los trabajos en el plantel Venustiano Carranza I, Se verificaron los trabajos de barandal mal ejecutados y falta de pintura esmalte en rampa, para su inmediata corrección en le plantel Gustavo A. Madero I, está en proceso la corrección de fijación de tubería conduit pd, la sustitución de los tubos dañados y la colocación de 2 tapas protectoras.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizo el recorrido a los planteles arriba mencionados y se llevó a cabo la supervisión y seguimiento de las obras del contrato DIA-006-2018.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

FISCALIZADO

EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO