



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/12/2018

Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Ciudad de México	Período	6, 7 y 10 de diciembre de 2018

Comisión desempeñada

Seguimiento a la atención de reparación por parte del contratista de las deficiencias encontradas en la verificación de la terminación de los trabajos en los planteles: Gustavo A. Madero I, Ticomán, Iztacalco I, Tlalpan II y Xochimilco. del contrato DIA-006-2018.

Actividades realizadas

Se realizó la revisión de atención a deficiencias en los trabajos de los planteles antes mencionados, Se verificó la totalidad de detalles atendidos y se entregaron los trabajos a los planteles Gustavo A. Madero II, Ticoman, Tlalpan II, Iztacalco I y Xochimilco; se realizó el acto de entrega-recepción física del contrato en el plantel Xochimilco.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizó el recorrido a los planteles arriba mencionados y se llevó a cabo el objetivo de la comisión verificando la atención a detalles y realizando la entrega de la obra.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO