



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/10/2018

Comisionado	Ricardo Castañeda Cruz		
Puesto	Administrativo Técnico Especialista	No. de empleado	0263669
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	17-OCTUBRE-2018

Comisión desempeñada

Asistir a los plantles Venustiano Carranzall para cambiar pastilla electrica en tablero del edificio D, asi como realizar supervisión de electricidad en el plantel Azcapotzalco

Actividades realizadas

Asistir a los plantles Venustiano Carranzall para cambiar pastilla electrica en tablero del edificio D, asi como realizar supervisión de electricidad en el plantel Azcapotzalco

Conclusiones y resultados obtenidos

Se realizaron las actividades de supervisión en los planteles quedando en operación normal.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

[Handwritten signature of Ricardo Castañeda Cruz]

[Handwritten signature of Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar]

Ricardo Castañeda Cruz	Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar
Administrativo Técnico Especialista	Coordinadora de Infraestructura y Equipamiento