

**INFORME DE COMISIÓN**

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/06/2019

Comisionado	REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR		
Puesto	COORDINADORA	No. de empleado	0263546
Lugar de comisión	CIUDAD DE MÉXICO	Periodo	30 MAYO - 7 Y 10 DE JUNIO 2019

**Comisión desempeñada**

Asistir a las oficinas de la UODCDMX, para la supervisión de los trabajos de obra, la cual se realizó para la adecuación de los espacios a ocupar en la UCI, así como supervisión de los trabajos de mantenimiento de el edificio que se encuentra en la calle de Liebnitz el cual fue arrendado anteriormente para las oficinas de la UOD, y se tiene que realizar su entrega lo antes posible.

**Actividades realizadas**

Asistir a las oficinas de la UODCDMX, para la supervisión de los trabajos de obra, la cual se realizó para la adecuación de los espacios a ocupar en la UCI, así como supervisión de los trabajos de mantenimiento de el edificio que se encuentra en la calle de Liebnitz el cual fue arrendado anteriormente para oficinas de la UOD, y se tiene que realizar su entrega lo antes posible.

**FISCALIZADO**

**Conclusiones y resultados obtenidos**

Se realizaron recorridos en ambos edificios, en la UOD se realizaron acuerdos con el arrendador para su entrega y en la UCI se revisaron los espacios para que este quede funcionando correctamente.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORD. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



M. EN H.P. BELEN DIAZ ALVAREZ

DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO