



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/07/2019



Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Oaxaca	Periodo	25 al 27 de junio de 2019

**Comisión desempeñada**  
Supervisión de obra del contrato DIA-006-2019, referente a "Mantenimiento en planteles Conalep del Estado de Oaxaca: Tuxtepec, Oaxaca, Puerto Escondido y Salina Cruz." En los planteles Oaxaca y Tuxtepec.

**Actividades realizadas**  
Actividades de la residencia correspondiente a supervisión de obra en el plantel Tuxtepec del contrato DIA-006-2019; así mismo se verificó el inicio de los trabajos en el plantel Oaxaca. Se dieron indicaciones técnicas al contratista en obra para el desarrollo de los trabajos. A su vez se trabajó en aspectos administrativos referentes al procedimiento de tramites para presentar generadores y estimaciones de obra.

**Conclusiones y resultados obtenidos**  
Se cumplió con el objetivo de realizar supervisión de obra en el plantel Tuxtepec del contrato DIA-006-2019, verificar el inicio de los trabajos de en el plantel Oaxaca. realizar indicaciones técnicas al contratista en obra, así como administrativas del procedimiento de tramites para presentar generadores y estimaciones.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR
JEFE DE PROYECTO	COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO