



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 01/07/2019

Comisionado	Eusebio Jacinto González		
Puesto	Jefe de Proyecto	No. de empleado	0073367
Lugar de comisión	Oaxaca	Periodo	25 al 27 de junio de 2019

Comisión desempeñada

Supervisión de obra del contrato DIA-006-2019, referente a "Mantenimiento en planteles Conalep del Estado de Oaxaca: Tuxtepec, Oaxaca, Puerto Escondido y Salina Cruz." En los planteles Oaxaca y Tuxtepec.

Actividades realizadas

Actividades de la residencia correspondiente a supervisión de obra en el plantel Tuxtepec del contrato DIA-006-2019; así mismo se verificó el inicio de los trabajos en el plantel Oaxaca. Se dieron indicaciones técnicas al contratista en obra para el desarrollo de los trabajos. A su vez se trabajó en aspectos administrativos referentes al procedimiento de tramites para presentar generadores y estimaciones de obra.

Conclusiones y resultados obtenidos

Se cumplió con el objetivo de realizar supervisión de obra en el plantel Tuxtepec del contrato DIA-006-2019, verificar el inicio de los trabajos de en el plantel Oaxaca. realizar indicaciones técnicas al contratista en obra, así como administrativas del procedimiento de tramites para presentar generadores y estimaciones.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

EUSEBIO JACINTO GONZALEZ

JEFE DE PROYECTO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO