



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/02/2019

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	14/02/2019

Comisión desempeñada

Verificar problemas de obstrucción de drenaje en red interna del plantel; Elaborar levantamiento físico para elaborar catálogos de conceptos y volumetrías dentro del programa de mantenimiento anual 2019, en el plantel Centro Mexico-Canada, en la Ciudad de México.

Actividades realizadas

SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO FISICO DE LA DESCARGA DE DRENAJE DEL PLANTEL CENTRO MEXICO CANADA, PROCEDIENDO A LEVANTAR LAS TAPAS DE REGISTROS, IDENTIFICANDO EL PROBLEMA PRINCIPAL DEL TAPONAMIENTO EN EL TRAMO DE LA PLAZA CIVICA, SE REALIZO LA MEDICION DE LOS TRAMOS DE DRENAJE CON PROBLEMAS Y DEL RESTO DE LA RED INTERNA DEL PLANTEL, DE LOS RAMALES QUE SE UTILIZAN PARA DESCARGAR LOS SANITARIOS.

Conclusiones y resultados obtenidos

CON LOS DATOS RECABADOS SE ELABORARA CATALOGO DE CONCEPTOS Y LA ESTIMACION DE VOLUMETRIAS DE PROYECTO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

JEFE DE PROYECTO

REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO