



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

**INFORME DE COMISIÓN**

Metepec, Estado de México, a 05 de septiembre del 2022

**RICARDO MORALES SUÁREZ**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES**

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. Luis Enrique Caldelas Garatachia, con número de empleado 0269142 y puesto de Jefe de Proyecto, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en el Plantel Gustavo A. Madero I de la CDMX, el día 03 de septiembre del 2022.

**Comisión desempeñada:**

Colocación de fluxómetros en módulos sanitarios de hombres y mujeres de los edificios B y C del Plantel y revisión de equipos hidroneumáticos.

**Actividades Realizadas:**

- Se realiza la instalación de 7 fluxómetros de W.C., en dos módulos sanitarios de hombres y mujeres en los edificios B y C.
- Se realiza la purga y calibración del equipo hidroneumático del módulo de sanitarios del edificio B, obteniendo la presión requerida para el flujo de agua en sanitarios.
- En el equipo hidroneumático del módulo de sanitarios del edificio C, se revisa la instalación eléctrica del mismo y se observa que el sistema automático está dañado en la parte de la conexión eléctrica, se hacen pruebas conectando directo por lo que el equipo funciona.

**Conclusión y resultados obtenidos:**

Quedan los fluxómetros que se instalaron en operación normal los edificios B y C y con presión de agua.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

  
**LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA**  
FIRMA DEL COMISIONADO