



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-16

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

**INFORME DE COMISIÓN**

Meteppec, Estado de México, a 20 de septiembre del 2022

**Ricardo Morales Suárez**  
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, C. Javier Vilchis Gutiérrez, con número de empleado 0119632 y puesto de Subjefe Técnico Especialista adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en la Ciudad de México; los días 12 y 13 de septiembre del 2022.

<p><b>Comisión desempeñada:</b> Instalación de equipo hidroneumático en Plantel CONALEP Tlalpan II</p>
<p><b>Actividades Realizadas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se retira equipo hidroneumático dañado.</li> <li>• Se retira bomba de agua de 2 hp dañada.</li> <li>• Se realizan los cortes de tubería.</li> <li>• Se instala tanque de equipo hidroneumático nuevo.</li> <li>• Se instala bomba de agua nueva de 1 1/2" hp.</li> <li>• Se realizan pruebas de hermeticidad en tuberías e hilos de soldadura y presión en sistema.</li> </ul>
<p><b>Conclusión y resultados obtenidos:</b></p> <p>Queda el equipo hidroneumático operación normal, es decir, existe presión en sistema hidráulico y con presión de agua en los servicios requeridos por este sistema.</p>

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Javier Vilchis Gutiérrez

Comisionado

