



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-16

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 16 de julio de 2026

KARINA SALAZAR HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. Erik Gonzalez Bueno, con número de empleado 0281793 y puesto de Administrativo Técnico Especialista, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada en la Ciudad de México; el día 10 de julio de 2026.

Comisión desempeñada

Labores de mantenimiento en Plantel Tláhuac ✓

Actividades Realizadas:

Se realiza mantenimiento en Plantel Tláhuac en la ciudad de México, con las siguientes actividades:

1. Colocación de malla perimetral, a base de soldadura sobre estructura metálica que se encuentra en los pasamanos de dos edificios. ✓

• Conclusión y resultados obtenidos:

Queda instalada la malla perimetral a conformidad de personal en Plantel Tláhuac. ✓

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ERIK GONZALEZ BUENO ✓

